









上面図



据付金具使用の場合



- 注1) 機械の水平を出してから、据え付ける事。  
 注2) 据え付けは、ベッド又は据え付け金具を使用する事。  
 注3) 据え付け時、輸送用金具を必ず外す事。  
 注4) 機械外形寸法には、矽は含まれていません。  
 注5) 本仕様は、改良のため、予告なく変更する事があります。



|                                   |                           |                 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 外形図<br>PART NAME                  | G3003700000<br>DRAWING NO | 1/1<br>SHEET NO |
| <b>TOSEI</b><br>TOSEI CORPORATION | SF-124C<br>PRODUCT NAME   | 2<br>REV        |